APP RECAMBIOS.COM
info@apprecambios.com
(+34) 722 581 341
La alternativa
en Recambios de Automoción

MOTORCRAFT - ARF520141MC - ARR NUEVO ORIG. FORD Type 12V 0,85kW 10T CW

ARR NUEVO ORIG. FORD Type 12V 0,85kW 10T CW

86AB11000BA, 0001107082, 0001113003, 0001211535, 1008826, 1008827, 1008828, 1008831, 11139404, 1280004230, 128000-4230, 1280005990, 128000-5990, 1280008650, 128000-8650, 1280008690, 128000-8690, 1416205, 1416207, 1416217, 1638241, 1638242, 1644666, 1644667, 1654769, 1BYU-11000-AA, 20-100-01014, 26600, 26600E, 26601, 26601H, 27005, 455661, 5016230, 5016231, 5016232, 5016233, 5016234, 5018940, 5018942, 5018943, 5018944, 5021193, 5021195, 5022414, 5022454, 5022455, 5023550, 5023551, 5023595, 5023717, 5026494, 5026495, 5026496, 5027113, 5027117, 5027131, 5027176, 5027803, 5027804, 5027805, 5027807, 6149609, 6157854, 6157855, 6157856, 6157857, 6157858, 6157859, 6157860, 6157861, 6157862, 6157863, 6157872, 6157874, 6157876, 6168500, 6168501, 6183758, 6183759, 6190023, 6199415, 6199417, 6199418, 6203382, 6203383, 6504722, 6504733, 6504744, 6544358, 6567030, 6667965, 6816673, 6816674, 6816675, 6816676, 6816677, 6943372, 72735668, 86AB11000BA, 86AB-11000-CA, 86AB-11000-DA, 86AB-11000-EA, 86AB-11000-FA, 86AB-11000-GA, 86AB-11000-HA, 86AB-11000-JA, 86AB-11000-KA, 86AB-11000-RA, 86AB-11000-SA, 86AB-11000-TA, 86AB-11000-VA, 86AM-11000-JA, 86GB-11000-AA, 86GB-11000-CA, 86GB-11000-EA, 86GB-11000-GA, 87BB-11000-BA, 87GB-11000-CA, 87GB-11000-CB, 89FB-11000-AA, 89FB-11000-BA, 89FX-11000-BA, 9000333118, 9004475322, 91AB-11000-AA, 91AB-11000-AB, 91AB-11000-CA, 91AB-11000-CB, 91AB-11000-DA, 91AB-11000-EA, 91AB-11000-JB, 91AB-11000-KA, 91AB-11000-KB, 91AX-11000-AB, 91AX-11000-JA, 91AX-11000-KA, 91AX-11000-KB, 91BB-11000-JA, 92AB-11000-AA, 92AB-11000-CA, 92AB-11000-CB, 92AB-11000-DA, 92AB-11000-FA, 92AB-11000-FB, 92AB-11000-GA, 92AB-11000-GB, 92AX-11000-FA, AZD3515, IS9404, VS138, VS294, FORD

0001107082, NUEVO ORIGINAL

ARF520141MC


FORD Type 12V 0,85kW 10T CW

PREMIUM
ORIGINAL









FLAMAR

FORD