

OUTLE - 06F0239 - CARTUCHO TURBO

CARTUCHO TURBO

VOLKSWAGEN T5 TRANSPORTER TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/04/2003 HASTA: 01/12/2009 / MOTOR
 AXC 1896 63 KW 86 HP / AUDI A3 TIPO 1,9 TDI / DESDE: 01/10/2000 HASTA: 01/05/2003 / MOTOR
 ATD 1896 74 KW 101 HP / AUDI A3 TIPO 1,9 TDI / DESDE: 01/11/2001 HASTA: 01/05/2003 / MOTOR
 AXR/BSW/BEW 1986 81 KW 111 HP / AUDI A3 TIPO 1,9 TDI / DESDE: 01/01/2001 HASTA: 01/06/2003 /
 MOTOR AXR/BSW/BEW 1896 74 KW 101 HP / VOLKSWAGEN GOLF IV TIPO 1.9 TDI / DESDE:
 01/09/2001 HASTA: 01/12/2003 / MOTOR AXR BSW BEW 1896 74 KW 101 HP / SKODA OCTAVIA I
 TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2000 HASTA: 01/04/2004 / MOTOR ATD 1896 74 KW 101 HP /
 VOLKSWAGEN BORA TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2000 HASTA: 01/04/2004 / MOTOR ATD 1900 74
 KW 101 HP / VOLKSWAGEN GOLF IV TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2000 HASTA: 01/04/2004 / MOTOR
 ATD 1896 74 KW 101 HP / SEAT CORDOBA TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/02/2002 HASTA: 01/04/2004 /
 MOTOR ATD 1896 74 KW 101 HP / SEAT IBIZA III TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/02/2002 HASTA:
 01/04/2004 / MOTOR ATD 1896 74 KW 101 HP / VOLKSWAGEN POLO IV TIPO 1.9 TDI / DESDE:
 01/04/2002 HASTA: 01/04/2004 / MOTOR ATD 1900 74 KW 101 HP / SKODA OCTAVIA I TIPO 1.9 TDI /
 DESDE: 01/09/2001 HASTA: 01/12/2004 / MOTOR AXR BSW BEW 1896 77 KW 105 HP / VOLKSWAGEN
 BORA TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2001 HASTA: 01/12/2004 / MOTOR AXR BSW BEW 1900 74 KW
 101 HP / VOLKSWAGEN BEETLE TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/04/2003 HASTA: 01/02/2005 / MOTOR
 BEW 1896 74 KW 101 HP / VOLKSWAGEN BEETLE TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2000 HASTA:
 01/05/2005 / MOTOR AXR BSW BEW 1896 74 KW 101 HP / SKODA FABIA TIPO 1.9 TDI / DESDE:
 01/04/2002 HASTA: 01/01/2008 / MOTOR ATD 1896 74 KW 101 HP / SEAT ALHAMBRA TIPO 1.9 TDI /
 DESDE: 01/06/2000 HASTA: / MOTOR BVK 1896 85 KW 116 HP / VOLKSWAGEN SHARAN TIPO 1.9
 TDI / DESDE: 01/05/2001 HASTA: / MOTOR AXR BSW BEW 1896 74 KW 101 HP / VOLKSWAGEN
 BEETLE TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/09/2005 HASTA: / MOTOR AXR BSW BEW 1896 77 KW 105 HP /
 VOLVO XC60 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/01/2009 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO XC70 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/01/2009 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO V70 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/04/2009 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO S60 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/03/2010 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO S60 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/03/2010 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO S80 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/03/2010 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO V60 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/03/2010 HASTA: / MOTOR D5244T10 2400 151 KW 206 HP /
 VOLVO XC70 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/01/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400 158 KW 215 HP
 / VOLVO S60 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/05/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400 158 KW 215
 HP / VOLVO S80 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/05/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400 158 KW
 215 HP / VOLVO V60 II TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/05/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400 158
 KW 215 HP / VOLVO V70 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/06/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400 158
 KW 215 HP / VOLVO XC60 TIPO 2.4 D5 / DESDE: 01/06/2011 HASTA: / MOTOR D5244T11/T15 2400
 158 KW 215 HP / VOLKSWAGEN POLO IV TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/11/2001 HASTA: 01/05/2005 /
 MOTOR AXR 1900 74 KW 101 HP / SEAT IBIZA IV TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/11/2006 HASTA: / MOTOR
 AXR 1896 74 KW 101 HP / SKODA FABIA TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/11/2006 HASTA: / MOTOR AXR
 1896 74 KW 101 HP / SKODA ROOMSTER TIPO 1.9 TDI / DESDE: 01/11/2006 HASTA: / MOTOR AXR
 1896 74 KW 101 HP 54399880020 / 54399700020 / 54399880009 / 038253019J / 038253019JX /

038253019JV / 038253014H / 038253010N / MANUFACTURER:KKK / 54399880017 / 54399880006 /
54399700017 / 54399700006 / 038253056AX / 038253056A / 038253056AV / 038253010AX /
038253010A / 038253016L / 038253014A / MANUFACTURER:KKK / 54399880018 / 54399880007 /
54399700018 / 54399700007 / 038253016H / 038253016HX / 038253016HV / 038253010H /
MANUFACTURER:KKK / 54399880017 / 54399880006 / 54399700017 / 54399700006 / 038253056AX /
038253056A / 038253056AV / 038253010AX / 038253010A / 038253016L / 038253014A /
MANUFACTURER:KKK / 54399880018 / 54399880007 / 54399700018 / 54399700007 / 038253016H /
038253016HX / 038253016HV / 038253010H / MANUFACTURER:KKK / 54399880024 / 54399700024 /
54399880026 / 54399700026 / 038253019S / 038253019SX / 038253019SV / MANUFACTURER:KKK /
54399880018 / 54399880007 / 54399700018 / 54399700007 / 038253016H / 038253016HX /
038253016HV / 038253010H / MANUFACTURER:KKK / 54399880017 / 54399880006 / 54399700017 /
54399700006 / 038253056AX / 038253056A / 038253056AV / 038253010AX / 038253010A / 038253016L
/ 038253014A / MANUFACTURER:KKK / 54399880018 / 54399880007 / 54399700018 / 54399700007 /
038253016H / 038253016HX / 038253016HV / 038253010H / MANUFACTURER:KKK / 53169880017 /
54399880006 / 54399700017 / 54399700006 / 36002640 / 31219581 / MANUFACTURER:KKK /
54399880017 / 54399880006 / 54399700017 / 54399700006 / 36002640 / 31219581 /
MANUFACTURER:KKK / 53169880017 / 54399880006 / 54399700017 / 54399700006 / 36002640 /
31219581 / MANUFACTURER:KKK / 54399880019 / 54399880008 / 038253010B / 038253010BX /
038253010BV / 038253010M / 038253014B / 038253016J / MANUFACTURER:KKK